



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 21/08/2019

Spett.le

SLIM ALUMINIUM S.P.A.

PIAZZALE DELL'ALLUMINIO

04012 CISTERNA DI LATINA

(LT)

Verbale n° 14654

Motore n° 5000009176

Matricola 185244/2000

Comm. n° 20190559

Specifiche: MOTORE ANSALDO DH630M36BD4 N.185244/2000 KW.1000 G.460/600/1518
V.549/700/700 A.1965/1517/1517 Ve.220 Ae.31,1 CL.IS.H KG.10150
MONTA CUSCINETTI NU1036MC3 - NU1036MC3 E 6036MC3
KW.1000
Cuscinetto L.C.: NU1036M1C3 Cuscinetto L.O.C.: NU1036M1/C3 + 6036M

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PT100.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.1	4.9	Indotto: 850 Eccitazione: >1000 Armat.: >1000 Compound: Compensazione: >1000	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG313

Q.tà spazzole: 36

Mis. spazzole: (12.5+12.5) x 40 x 65

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 460

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 13

DBC: 2

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 13

DBC: 3

DBM: 11

GIRI/min

DBI: 460

DBC: 460

DBM: 460

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	9.7	134	28/90
	200	10	136	28/184
	500	14	139	28/460

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	9.6	140	28/91
	200	10	142	28/183
	500	14	143	28/461

SURGE TEST

1500

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI