



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 24/06/2019

Spett.le

SLIM ALUMINIUM S.P.A.

PIAZZALE DELL'ALLUMINIO

04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

Verbale n° 14608

Motore n° 5000014622

Matricola 817824

Comm. n° 20190397

Specifiche: MOTORE MARELLI MACDA 736/2-8 B3 N.817824 KW.11/5,5 G.2920/720 A.23-17 CON GIUNTO STEARWS ELECTRIC COPR. TP.804E V.230 DC. AMP.0,3DC (DA RESTITUIRE SEPARATAMENTE)

KW.11/5,5

Cuscinetto L.C.: NU312 ECP/C3

Cuscinetto L.O.C.: 63122RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 2 POLI: 380 Volt, 6 Ampere, 2993 Giri. 8 POLI: 380 Volt, 12 Ampere, 756 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	2 Poli 0.9 - 8 Poli 1.2	2Poli>1999 - 8 Poli>1999
FASE V	2 Poli 0.9 - 8 Poli 1.2	2Poli>1999 - 8 Poli>1999
FASE W	2 Poli 0.9 - 8 Poli 1.2	2Poli>1999 - 8 Poli>1999

Temperatura collaudo: 27°C

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: **OK**

Avv. Revis.: _____

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 2993

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 24

DBI: 24

DBI: 2993

DBC: 5

DBC: 2

DBC: 2993

DBM: 13

DBM: 11

DBM: 2993

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA