



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 11/01/2019

Spett.le
SLIM ALUMINIUM S.P.A.
PIAZZALE DELL'ALLUMINIO
04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

Verbale n° **10119** Motore n° **5000011739** Matricola **UC0604/001981801**
Comm. n° **20190048** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LG4186-4AA91-Z 180L N.UC0604/001981801 IM B5 KW.21 G.1465
V.380 A.41 CON FRENO E SERVOVENTILATORE N.SLIM1606

KW.21

Cuscinetto L.C.: 6310 C4

Cuscinetto L.O.C.: 6310 C4

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt; 18 Ampere; 1487 giri.

Prova freno: 180 Volt; 0,5 Ampere DC.

Collaudo ventilatore: 400 Volt; 0,2 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	<u>0,4</u>	<u>>1999</u>
FASE V	<u>0,4</u>	<u>>1999</u>
FASE W	<u>0,4</u>	<u>>1999</u>
Temperatura collaudo: <u>19°C</u>		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: **110**

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,3**

Lato Opp. Comando: **0,3**

Giri/min.: **1487**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **17**
DBC: **4**
DBM: **11**

DBI: **17**
DBC: **3**
DBM: **11**

DBI: **1487**
DBC: **1487**
DBM: **1487**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI