



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 22/11/2019

Spett.le

SLIM ALUMINIUM S.P.A.

PIAZZALE DELL'ALLUMINIO

04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

Verbale n° 14736

Motore n° 5000014807

Matricola N.UC508/071450102

Comm. n° 20190802

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LG4188-4AA60-Z 180L N.UC508/071450102 KW.30 G.1465 V.400/690 A.55

KW.30

Cuscinetto L.C.: 6210 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6210 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 33 Ampere, 1500 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.4	>1999
FASE V	0.4	>1999
FASE W	0.4	>1999
Temperatura collaudo: 22°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: OK
	Avv. Revis.: _____
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO10816-3

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: 18
DBC: 2
DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 18
DBC: 3
DBM: 13

GIRI/min

DBI: 1500
DBC: 1500
DBM: 1500

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI