



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 21/03/2019

Spett.le

SLIM ALUMINIUM S.P.A.

PIAZZALE DELL'ALLUMINIO

04012 CISTERNA DI LATINA

(LT)

Verbale n° 10207

Motore n° 5000011213

Matricola UC0604/002142701

Comm. n° 20190115

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LG4223-4AA91-Z 225M N.UC0604/002142701 KW.44 G.1475 V.380
A.84 CON FRENO PINTSCHIBAMAG KFB25 Nm.250 V.207 A.0,77 W.160 N.001-225-206-214
E VENTILATORE

KW.44

Cuscinetto L.C.: 6313/C4

Cuscinetto L.O.C.: 6313/C4

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 35 Ampere, 1480 Giri.

Collaudo ventilatore: 380 Volt, 0.5 Ampere, 2730 Giri.

Collaudo freno: 207 Volt, 0.6 Ampere.

Interruttore micro N.O-N.C. presente all'interno del blocco freno provato OK.

Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.3	>1999
FASE V	0.3	>1999
FASE W	0.3	>1999

Temperatura collaudo: 19°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: OK
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: _____
	Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: 265

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1480

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 19

DBI: 19

DBI: 1480

DBC: 2

DBC: 3

DBC: 1480

DBM: 14

DBM: 12

DBM: 1480

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI