



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 15/07/2019

Spett.le
SLIM ALUMINIUM S.P.A.
PIAZZALE DELL'ALLUMINIO
04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

Verbale n° **14627** Motore n° **5000014609** Matricola **YFM311288604001**
Comm. n° **20190374** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1PH7133-2HD02-0BA9 N.YFM311288604001 KW.13,5 G.1150 V.380
A.29 Hz.39,72 IMB5
KW.13,5
Cuscinetto L.C.: 6310 2RS/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6210 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 1350 Giri, 11 Ampere. Rotazione antioraria: 1350 Giri, 11 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	1.3	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	1.3	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	1.3	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 27°C				Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: **ROD 431.001 1024 Imp. 10-30 Volt**
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **1350**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
DBI: 16	DBI: 16	DBI: 16	DBI: 1350
DBC: 2	DBC: 3	DBC: 3	DBC: 1350
DBM: 14	DBM: 12	DBM: 12	DBM: 1350

SURGE TEST
2E+1000 ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI