



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 04/07/2019

Spett.le
IGAT Industria Gas Tecnici S.p.A.
VIA VANNELLA GAETANI, 27
80121 NAPOLI (NA)

Verbale n° **14619** Motore n° **5000014638** Matricola **924944**
Comm. n° **20190431** Specifiche: MOTORE CANTONI MILANO SG200L2A N.924944 KW.30 G.2960 V.400 A.52 CON POMPA ROBUSCHI RN 65-250 N.9405648

KW.30

Cuscinetto L.C.: 6212/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6212/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 12.6 Ampere, 3000 Giri.
Il gruppo Pompa monta N°2 Cuscinetti 6307/C3.

NB: IL CORPO POMPA VIENE RICONSEGNAZIONE SENZA OLIO, INSERIRE L'OLIO AL MOMENTO DEL MONTAGGIO.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.2	>1999
FASE V	0.2	>1999
FASE W	0.2	>1999
Temperatura collaudo: 26°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 24

DBC: 5

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 24

DBC: 2

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 3000

DBC: 3000

DBM: 3000

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI