



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 31/05/2019

Spett.le

IGAT SPA

VIA VANNELLA GAETANI, 27

80121 NAPOLI

(NA)

Verbale n° 14585

Motore n° 5000014585

Matricola 2150444

Comm. n° 20190324

Specifiche: MOTORE FIMET M355M6 N.2150440 KW.160 G/min985 V.660/380 A.168/295 CON POMPA ROBUSCHI RN-300-550/6 N.9406533

KW.160

Cuscinetto L.C.: NU 321 ECJ/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6321 C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 660 Volt, 53 Ampere, 1000 Giri.


Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

NB: IL CORPO POMPA VIENE RICONSEGNA TO SENZA OLIO, INSERIRE L'OLIO AL MOMENTO DEL MONTAGGIO IN CAMPO.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0,02838	108,1
FASE V	0,02838	108,1
FASE W	0,02833	108,1

Temperatura collaudo. 19°C

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,3

Lato Opp. Comando: 0,3

Giri/min.: 1000

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 18

DBI: 18

DBI: 1000

DBC: 3

DBC: 2

DBC: 1000

DBM: 13

DBM: 14

DBM: 1000

SURGE TEST

ESITO

OK

OK

Firma Collaudatore
JACOPO QUATTROCIOCCHIE