



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore

Patrica, lì 26/02/2020

Spett.le

INTERNATIONAL PAPER ITALIA s.r.l.

VIA ORNAGO, 55

20882 BELLUSCO

(MB)

Verbale n° 14935

Motore n° 5000014873

Matricola N.00374114

Comm. n° 20190932

Specifiche: MOTORE LENZE DSVARS090-22 N.00374114 G.4110 KW.4,1 V.350 A.10,2

KW.4,1

Cuscinetto L.C.: 6206 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6205 2RS/C3


NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3300 Giri, 4.8 Ampere, Rotazione antioraria: 3300 Giri, 4.8 Ampere.

Il motorer monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.460	>1999
FASE V	0.460	>1999
FASE W	0.460	>1999
Temperatura collaudo: 21°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: OK

Altro: _____

Nm Motore: 10 a 10 Ampere

Resolver: TAMAGAWA TS2651 N 141 E 78 2 POLI

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 3300

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 22

DBI: 21

DBI: 3300

DBC: 3

DBC: 4

DBC: 3300

DBM: 13

DBM: 11

DBM: 3300

SURGE TEST

ESITO

1500 Volt

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI