



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore

Patrica, lì 20/12/2019

Spett.le

INTERNATIONAL PAPER ITALIA s.r.l.

VIA ORNAGO, 55

20882 BELLUSCO

(MB)

Verbale n° 14858

Motore n° 5000014850

Matricola 00403893

Comm. n° 20190890

Specifiche: MOTORE LENZE TIPO NON LEGGIBILE N.00403893 KW.4,1 A.10.2 V.350 G.4110 HZ.140

KW.4,1

Cuscinetto L.C.: 6206 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6205 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3300 Giri, 4.5 Ampere, Rotazione antioraria: 3300 Giri, 4.5 Ampere.

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	1.3	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	1.3	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	1.3	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 18°C				Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: **TAMAGAWA TS2650NIIIE78 2 POLI**

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **3300**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
DBI: 21	DBI: 20	DBI: 3300	
DBC: 4	DBC: 3	DBC: 3300	
DBM: 13	DBM: 11	DBM: 3300	

SURGE TEST

1500 Volt

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI