



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 05/11/2019

Spett.le

IPPOLITO & PISANI S.P.A.

VIA DELL'INDUSTRIA, 23

03036 ISOLA DEL LIRI

(FR)

Verbale n° 14700

Motore n° 5000011958

Matricola 1033533.9.01.1001

Comm. n° 20190773

Specifiche: MOTORE SEW EURODRIVE R20G11MTGV N.1033553.9.01.1001 KW.2 V.,260 A.10,4
Ve.195 Ae.0,62 B5

KW.2

Cuscinetto L.C.: 6306 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6305 2RS/C3

NOTE:

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.6	325	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: OK Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG319P

Q.tà spazzole: 2

Mis. spazzole: 8 x 16 x 25

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: _____

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 3080

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 19

DBC: 2

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 18

DBC: 3

DBM: 14

GIRI/min

DBI: 3080

DBC: 3080

DBM: 3080

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2	195	0.6/1195
	260	2.9	197	0.6/3080

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2	199	0.6/1194
	260	2.8	200	0.6/3082

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ROBERTO IACOUCCI