



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 06/03/2019

Spett.le
IRPLAST S.P.A.
STRADA PROVINCIALE VAL D'ELSA SNC
50053 EMPOLI (FI)

Verbale n° **10189** Motore n° **5000014503** Matricola
Comm. n° **20190153** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1PA6133-4HF00-BB0 N.EK56874600500 KW.15-17,5-20 G.1500-1750-2000 V.346-398-459 A.34 HZ.51,3-59,7-68

Cuscinetto L.C.: 6310 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6310 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione orario: 1500 Giri, 11 Ampere. Rotazione antioraria: 1500 Giri, 11 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0.4	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0.4	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	0.4	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 21°C				Altro: OK

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: **Rod 431 1024 imp. 10/30V**

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.5**

Lato Opp. Comando: **0.5**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **19**

DBI: **19**

DBI: **1500**

DBC: **4**

DBC: **2**

DBC: **1500**

DBM: **13**

DBM: **12**

DBM: **1500**

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI