



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore

Patrica, lì 29/08/2019

Spett.le

ITALTRACTOR ITM S.P.A.

V.CONFORTINO, 30

40056 VALSAMOGGIA LOC.
CRESPELLANO

(BO)

Verbale n° 14665

Motore n° 5000012963

Matricola EK983795801002

Comm. n° 20190386

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT5046-0AF71-1-Z N.EK983795801002 Nm.3,4 G.3000 V.345 A.3

Nm.3,4

Cuscinetto L.C.: 6004 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6000 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 0.2 Ampere. Rotazione antioraria 3000 Giri, 0.2 Ampere.

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	6.7	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	6.7	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	6.7	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 27°C				Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Tacko Feedback: **1FU1030**

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **3000**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
DBI: 16	DBI: 15	DBI: 3000	
DBC: 4	DBC: 2	DBC: 3000	
DBM: 13	DBM: 12	DBM: 3000	

SURGE TEST
1500 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI