



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 11/01/2019

Spett.le

ITALTRACTOR ITM S.P.A.

V.CONFORTINO, 30

40056 VALSAMOGGIA LOC.
CREPELLANO

(BO)

Verbale n° 10109

Motore n° 5000009521

Matricola 610315

Comm. n° 20190025

Specifiche: MOTORE AEG CAJ200L4 R1N.610315 KW.37 G.1455 V.380 A.75 IP.23 - INDOTTO V.325 A.50

KW.37

Cuscinetto L.C.: 6313 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6313 2RS/C3

NOTE:

Collaudo vuoto: 380 Volt, 41 Ampere, 1500 Giri.

Prova del rapporto di trasformazione: Volt statore 380, Volt rotore 326.

Il motore monta N°6 Spazzole Tp. A12S Misure: 10 x 25 x 30.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Rot. 0.2 - Stat. 0.3	Rot. >1999 - Stat. >1999
FASE V	Rot. 0.2 - Stat. 0.3	Rot. >1999 - Stat. >1999
FASE W	Rot. 0.2 - Stat. 0.3	Rot. >1999 - Stat. >1999

Temperatura collaudo: 21°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: OK

Avv. Riparato:

Avv. Revis.: OK

Altro:

Nm Motore:

Resolver:

Nm Freno:

Encoder:

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINEGRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 19

DBI: 19

DBI: 1500

DBC: 3

DBC: 5

DBC: 1500

DBM: 11

DBM: 12

DBM: 1500

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI