



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 11/01/2019

Spett.le

ITALTRACTOR ITM S.P.A.

V.CONFORTINO, 30

40056 VALSAMOGGIA LOC.
CREPELLANO

(BO)

Verbale n° 10108

Motore n° 5000014447

Matricola

Comm. n° 20190026

Specifiche: MOTORE MARCA RUSSA 4AMC250M4Y3 N.3836 KW.65 1365G/min2014,9A

Cuscinetto L.C.: NU317ECP/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6317 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 34.2 Amper, 1499 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.027	>1999
FASE V	0.027	>1999
FASE W	0.027	>1999

Temperatura collaudo: 16°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: OK
	Avv. Riparato:
	Avv. Revis.:
	Altro:

Nm Motore:

Resolver:

Nm Freno:

Encoder:

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1499

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 20

DBI: 20

DBI: 1499

DBC: 4

DBC: 2

DBC: 1499

DBM: 14

DBM: 11

DBM: 1499

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI