



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 29/10/2019

Spett.le
ITALTRACTOR ITM S.P.A.
V.CONFORTINO, 30
40056 VALSAMOGGIA LOC. (BO)
CREPELLANO

Verbale n° **14699** Motore n° **5000010983** Matricola **EJ394185607002**
Comm. n° **20190692** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1PH6137-4NF46-Z N.EJ394185607002 KW.18,5 KW.28 G.1500/8000
A.53 A.72 COD.117

KW.18,5 KW.28

Cuscinetto L.C.: NU2209 ECP/C3+6209/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6209/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione antioraria: 1500 Giri, 22 Ampere. Rotazione antioraria: 1500 Giri, 22 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0.1	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0.1	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	0.1	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 24°C				Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: **ERN 1387 2048 Impulsi giro**

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
DBI: 17	DBI: 17	DBI: 1500	
DBC: 3	DBC: 2	DBC: 1500	
DBM: 14	DBM: 12	DBM: 1500	

SURGE TEST
1500

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI