



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 30/01/2020

Spett.le
ITALTRACTOR ITM S.P.A.
V.CONFORTINO, 30
40056 VALSAMOGGIA LOC. (BO)
CREPELLANO

Verbale n° **14903** Motore n° **5000010889** Matricola **EL39104903005**
Comm. n° **20190803** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FK6063-6AF71-1EH0 N.EL39104903005 Nm.5,4 G.3000/3900 V.270
A.8,3
Nm.5,4
Cuscinetto L.C.: 6205 2RS/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6204 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione senso orario: 3000 Giri, 0.44 Ampere. Rotazione senso antiorario: 3000 Giri, 0.44 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	1.9	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	1.9	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	1.9	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 18°C				Altro: _____

Nm Motore: **6 a 5 Ampere** Resolver: _____
Nm Freno: **12** Encoder: **EQN 1325 2048 Imp.**
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **3000**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
DBI: 20	DBI: 19	DBI: 19	DBI: 3000
DBC: 4	DBC: 2	DBC: 2	DBC: 3000
DBM: 13	DBM: 12	DBM: 12	DBM: 3000

SURGE TEST
1500 Volt ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI