



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 07/03/2019

Spett.le
ITALTRACTOR ITM S.P.A.
V.CONFORTINO, 30
40056 VALSAMOGGIA LOC. (BO)
CREPELLANO

Verbale n° **10195** Motore n° **5000014518** Matricola **EK983751402005**
Comm. n° **20190176** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT5076-0AC71-1-Z N.EK983751402005 Nm.18,5 G.2000 V.370 A.11,5

Nm.18,5

Cuscinetto L.C.: 6205 2RS/C3


Cuscinetto L.O.C.: 6203 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 2000 Giri, 0.28 Ampere. Rotazione antioraria: 2000 Giri, 0.28 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	1.4	>1999
FASE V	1.4	>1999
FASE W	1.4	>1999
Temperatura collaudo: 21°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: **19 a 7 Ampere**
Nm Freno: **35**

Resolver: _____
Encoder: _____
Tacko Feedback: **1FU1050-6MC**

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **2000**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
DBI: 18	DBI: 17	DBI: 2000	
DBC: 4	DBC: 5	DBC: 2000	
DBM: 12	DBM: 14	DBM: 2000	

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI