



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore

Patrica, lì 12/02/2019

Spett.le

ITALTRACTOR ITM S.P.A.

V.CONFORTINO, 30

40056 VALSAMOGGIA LOC.
CREPELLANO

(BO)

Verbale n° 10141

Motore n° 5000011447

Matricola EJ684185707001

Comm. n° 20190098

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1PH6137-4NF46-Z N.EJ684185707001 KW.18,5 G.1550/8000 A.72
COD.117 Z=K18

KW.18,5

Cuscinetto L.C.: 6209/C3+NU2209ECP/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6209/C3

NOTE:

Collaudo a Vuoto: Rotazione oraria: 1550 Giri, 26 Ampere. Rotazione antioraria: 1550 Giri, 26 Ampere.

Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0.4	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0.4	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	0.4	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 19°C				Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: **ERN1387 2048 Imp.**

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **1550**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
DBI: 19	DBI: 19	DBI: 1550	
DBC: 4	DBC: 2	DBC: 1550	
DBM: 13	DBM: 12	DBM: 1550	

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI