



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore

Patrica, lì 17/12/2019

Spett.le

ITALTRACTOR ITM S.P.A.

V.CONFORTINO, 30

40056 VALSAMOGGIA LOC.
CREPELLANO

(BO)

Verbale n° 14841

Motore n° 5000005772

Matricola EL083677301004

Comm. n° 20190868

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1PH7137-2ND02-OBC0 N.EL083677301004 KW.25-17 G.5300 V.322
A.60-43 COD.411

Cuscinetto L.C.: 6310 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6210 2RS/C3

NOTE:

Collaudo vuoto: Rotazione oraria: 1000 Giri, 24 Ampere, 5300 Giri, 4 Ampere.

Rotazione antioraria: 1000 Giri, 24 Ampere, 5300 Giri, 4 Ampere.

Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.7	>1999
FASE V	0.7	>1999
FASE W	0.7	>1999
Temperatura collaudo: 21°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: OK

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: ERN 1387 2048 Impulsi

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 1000

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 14

DBI: 14

DBI: 1000

DBC: 4

DBC: 2

DBC: 1000

DBM: 13

DBM: 12

DBM: 1000

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI