



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 27/11/2019

Spett.le

LASIM S.p.A. LAVORAZIONI SUSSIDIARIE
INDUSTRIE MECCANICHE - Soc. Unipersonale
Zona Industriale - Viale Austria

73100 LECCE

(LE)

Verbale n° 14749

Motore n° 5000014471

Matricola 2152116

Comm. n° 20190775

Specifiche: MOTORE FIMET MP250M4 N.2152116 KW.45 G.1500 V.660/380 A.52/90 HZ.50

KW.45

Cuscinetto L.C.: NU316/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6316/C3

NOTE:


Collaudo a vuoto: Con collegamento in morsettiera a stella: 660 Volt, 14.5 Ampere, 1498 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.137	>1000
FASE V	0.137	>1000
FASE W	0.137	>1000

Temperatura collaudo: 16°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: **OK**
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1499

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

DBI: 20
DBC: 3
DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 20
DBC: 4
DBM: 14

GIRI/min

DBI: 1499
DBC: 1499
DBM: 1499

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI