



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 06/08/2019

Spett.le

INDINVEST LT S.r.l. con unico socio

S.P. NINFINA II KM.1,2

04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

Verbale n° 14640

Motore n° 5000007534

Matricola 0H8051

Comm. n° 20190422

Specifiche: MOTORE EUROMOTORI TIPO 1D315L2 IS.F D1 N.OH8051 KW.200 G1490 V.400/690
A.341,4/197 CON VENTOLA IF/1 COMM.1547 GRAND.49

KW.200 V.380

Cuscinetto L.C.: NU319ECJ/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6319/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 690 Volt, 48 Ampere, 1500 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.016	>1000
FASE V	0.016	>1000
FASE W	0.016	>1000

Temperatura collaudo: 27°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 21

DBI: 21

DBI: 1500

DBC: 4

DBC: 5

DBC: 1500

DBM: 13

DBM: 11

DBM: 1500

SURGE TEST

ESITO

1500 Volt

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI