



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 25/02/2019

Spett.le

MADE S.R.L.

VIA TOR CHIESACCIA

00134 ROMA

(RM)

Verbale n° 10168

Motore n° 5000014490

Matricola

Comm. n° 20190129

Specifiche: MOTORE LEROY SOMER 3 LSV132SM1DP N.912620010/001 KW.4,4-1,1 2800-695 G/min
10,2-4,7A 330V CON FRENO Mf50Nm 100V

Cuscinetto L.C.: 6208 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6307 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto:

-8 poli: 380 Volt; 3,5 Ampere; 740 giri.

-2 poli: 380 Volt; 2,4 Ampere; 2990 giri.

Collaudo freno:

100 Volt DC; 0,5 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	8P = 9,3 - 2P = 2,6	>1999
FASE V	8P = 9,3 - 2P = 2,6	>1999
FASE W	8P = 9,3 - 2P = 2,6	>1999
Temperatura collaudo: 19°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: **60**

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,3**

Lato Opp. Comando: **0,3**

Giri/min.: **2990**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **22**
DBC: **4**
DBM: **13**

DBI: **21**
DBC: **2**
DBM: **12**

DBI: **2990**
DBC: **2990**
DBM: **2990**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI