



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 12/08/2019

Spett.le

MONDOPLASTICO SPA

VIA DEL BOSCO 28

21052 BUSTO ARSIZIO

( VA )

Verbale n° 14642

Motore n° 5000014676

Matricola W31228038010002/2008

Comm. n° 20190532

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH6188-ONE46-1VV3-Z N.W31228038010002/2008 G.1420 KW.96  
V.420 A.252 Ve.310/200 Ae.8,2/6,2

KW.96

Cuscinetto L.C.: 6214 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6214 2RS/C3

## NOTE:

PROVA ENCODER: Alimentazione 24 Volt uscita segnali 22 Volt.

Il motore monta protezione termica del tipo KTY.

| RESISTENZA<br>ARMATURA Ω | RESISTENZA<br>ECCITAZIONE Ω | ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ                                                          | MEGGER<br>VOLT | PROVA RIGIDITA' V PER UN 1<br>MIN CEI-EN 60034-1:2000-10    |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 0.4                      | 30                          | Indotto: 500<br>Eccitazione: >1999<br>Armat.: >1999<br>Compound:<br>Compensazione: | 1000           | Ind.-Campi:<br>Riparato:<br>Revisionato: OK<br>Collett.: OK |

Temperatura collaudo:

## PROVA TACKO

V: \_\_\_\_\_

Ripile: \_\_\_\_\_

Nm Motore: \_\_\_\_\_

Nm Freno: \_\_\_\_\_

## SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG362

Q.tà spazzole: 12

Mis. spazzole: (8+8) x 25 x 40

## VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1420

## CUSCINETTO SPM

## LATO COMANDO

DBI: 15

DBC: 4

DBM: 13

## LATO OPP. COMANDO

DBI: 15

DBC: 3

DBM: 11

## GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

| PROVE ELETTRICHE<br>ROTAZIONE ORARIA |     |     |     |          |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|----------|
| V.tacko                              | V.a | A.a | Ve  | Ae/GIRI  |
|                                      | 100 | 2.9 | 248 | 8.2/339  |
|                                      | 200 | 3.3 | 250 | 8.2/678  |
|                                      | 420 | 4.2 | 251 | 8.2/1413 |
|                                      | 420 | 4   | 198 | 6.2/1580 |

| PROVE ELETTRICHE<br>ROTAZIONE ANTIORARIA |     |     |     |          |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|----------|
| V.tacko                                  | V.a | A.a | Ve  | Ae/GIRI  |
|                                          | 100 | 2.9 | 253 | 8.2/337  |
|                                          | 200 | 3.2 | 254 | 8.2/677  |
|                                          | 420 | 4.2 | 256 | 8.2/1414 |
|                                          | 420 | 4   | 201 | 6.2/1581 |

SURGE TEST

1500

ESITO

OK



***R.E.M. s.r.l.***

*Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)*  
*Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345*  
*Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.*  
*Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995*  
*email: info@rem-motori.it*  
*email: amministrazione@rem-motori.it*



**Dasa-Rägister**  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



*Verbale di collaudo Motore C.C.*  
*Patrica, lì 12/08/2019*

*Spett.le*  
**MONDOPLASTICO SPA**  
**VIA DEL BOSCO 28**  
**21052 BUSTO ARSIZIO ( VA )**

*Firma Collaudatore*  
**JACOPO QUATTROCIOCCHÉ**

---