



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 19/03/2019

Spett.le

NAPOLI NORD Soc Consortile a Responsabilita
Limitata

Sede Legale: Via A. M. Adorni, 1

43121 PARMA

()

Verbale n° 10203

Motore n° 5000014524

Matricola

Comm. n° 20190195

Specifiche: MOTORE TIBB QU500Hb2 N.M420003/3 KW.515 2983G/min V.6000 KG4200

Cuscinetto L.C.: NU218 ECM C3

Cuscinetto L.O.C.: 6218 C3

NOTE:

Il motore monta N°3 protezioni termiche del tipo PT100

Collaudo scaldiglia: 230V, 1A, 240 OHM.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0,64	>1999
FASE V	0,64	>1999
FASE W	0,64	>1999

Temperatura collaudo: 20°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 2977

Grado Vibrazione: 2,5

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

DBI: 26

DBC: 4

DBM: 11

LATO OPP. COMANDO

DBI: 26

DBC: 6

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 2977

DBC: 2977

DBM: 2977

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
ok

Firma Collaudatore
ANGELO LISI