



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 18/12/2019

Spett.le

O.Me.Sud s.r.l.

VIA PETRO NENNI, 48

80018 MUGNANO DI NAPOLI

(NA)

Verbale n° 14852

Motore n° 5000014856

Matricola N.I068823

Comm. n° 20190899

Specifiche: MOTORE ISOFLUX 4453300130 N.I068823 G.3000MAX Nm.250

Nm.250

Cuscinetto L.C.: 6205 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6204 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.7		Indotto: 45 Eccitazione: _____ Armat.: _____ Compound: _____ Compensazione: _____	1000	Ind.-Campi: _____ Riparato: _____ Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V: 60.5 a 1000 Giri

Ripile: 0.2 Volt

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG98

Q.tà spazzole: 4

Mis. spazzole: 6 x 25 x 24

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: _____

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 3000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 20

DBC: 4

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 19

DBC: 3

DBM: 11

GIRI/min

DBI: 3000

DBC: 3000

DBM: 3000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
60.5	132	2.2		I 3000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
60.5	132	2.2		I3001

SURGE TEST

1200 Volt

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI