



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 07/06/2019

Spett.le
SATEC IMPIANTI S.R.L.
VIA PIETRANGELO, 14
80049 SOMMA VESUVIANA (NA)

Verbale n° **14593** Motore n° **5000014576** Matricola
Comm. n° **20190308** Specifiche: ELETROPOMPA CON TARGA ILLEGGIBILE KW.15

KW.15

Cuscinetto L.C.: 6308 2RS1 C3

Cuscinetto L.O.C.: 6308 2RS1 C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 380 Volt, 9 Ampere, 3000 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	1,8	>1999
FASE V	1,8	>1999
FASE W	1,8	>1999

Temperatura collaudo: _____

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: **OK**
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,3**

Lato Opp. Comando: **0,3**

Giri/min.: **3000**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: **22**
DBC: **5**
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **22**
DBC: **6**
DBM: **14**

GIRI/min

DBI: **3000**
DBC: **3000**
DBM: **3000**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
ok

Firma Collaudatore
ANGELO LISI