



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 07/05/2019

Spett.le
SATEC IMPIANTI S.R.L.
VIA PIETRANGELO, 14
80049 SOMMA VESUVIANA (NA)

Verbale n° **10244** Motore n° **5000014559** Matricola **7303258**
Comm. n° **20190282** Specifiche: MOTORE MEZ F180M02 812H N.7303258 KW.30 G.2935 V.380 A.42,5 COMPLETO DI GRUPPO POMPANTE CAPRARI HVT65/1D L/MIN.720/1800 M70-50

KW.30

Cuscinetto L.C.: 6310/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6310/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 380Volt, 13.6 Ampere, 2999 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.6	>1999
FASE V	0.6	>1999
FASE W	0.6	>1999
Temperatura collaudo: 24°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **2999**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 3**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO
DBI: **23**
DBC: **4**
DBM: **12**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **23**
DBC: **5**
DBM: **14**

GIRI/min

DBI: **2999**
DBC: **2999**
DBM: **2999**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI