



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 07/06/2019

Spett.le

SATEC IMPIANTI S.R.L.

VIA PIETRANGELO, 14

80049 SOMMA VESUVIANA

(NA)

Verbale n° 14592

Motore n° 5000014574

Matricola 730247

Comm. n° 20190306

Specifiche: MOTORE MEZ F180M02 812H N.7303247 KW.30 G.2935 V.380 A.42,5 COMPLETO DI GRUPPO POMPANTE CAPRARI HVT65/1D L/MIN.720/1800 M70-50

kw.30

Cuscinetto L.C.: 6310/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6310/C3


NOTE:

Collaudo a vuoto: 380 Volt, 12.7 Ampere, 2998 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.6	>1999
FASE V	0.6	>1999
FASE W	0.6	>1999

Temperatura collaudo: 21°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 2998

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 3

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 23

DBI: 23

DBI: 2998

DBC: 2

DBC: 3

DBC: 2998

DBM: 11

DBM: 13

DBM: 2998

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI