



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 23/12/2019

Spett.le
SORGENIA POWER S.P.A.
Via Alessandro Algardi n. 4
20148 MILANO (MI)

Verbale n° **14865** Motore n° **5000014859** Matricola **N.3GC10500259276001040**
Comm. n° **20190904** Specifiche: MOTORE ABB M2QA315S8-6A N.3GC10500259276001040 G.740/990 KW.37/75 V.400
A.73,2/140
KW.37/75
Cuscinetto L.C.: 6319/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6319/C3VL0241

NOTE:

Collaudo a vuoto: Avvolgimento 6 Poli: 400 Volt, 55 Amperew, 1000 Giri.
Avvolgimento 8 Poli: 400 Volt, 36.4 Ampere, 750 Giri
Collaudo scaldiglia: 230 Volt, 0.3 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Av.6P 0.04 - Av.8P 0.18	6P >1000 - 8P >1000
FASE V	Av.6P 0.04 - Av.8P 0.18	6P >1000 - 8P >1000
FASE W	Av.6P 0.04 - Av.8P 0.18	6P >1000 - 8P >1000
Temperatura collaudo: 17°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000 Avv. Nuovo: **OK**
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **1000**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO
DBI: **19**
DBC: **3**
DBM: **14**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **19**
DBC: **5**
DBM: **13**

GIRI/min

DBI: **1000**
DBC: **1000**
DBM: **1000**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA