



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 09/07/2019

Spett.le

SORGENIA POWER S.P.A.

Via Alessandro Algardi n. 4

20148 MILANO

(MI)

Verbale n° 14622

Motore n° 5000014645

Matricola XO11154

Comm. n° 20190447

Specifiche: MOTORE MARELLI A4Q225M2V1 N.XO11154 KW.45 G.2960 V.400 A.79

KW.45

Cuscinetto L.C.: 6313 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6213 2RS/C3

NOTE:


Collaudo a vuoto: 400 Volt, 24 Ampere, 3000 Giri.

Il valore della resistenza misurato delle scaldiglie è pari a 840 Ohm.

Collaudo scaldiglie: 230 Volt, 0.3 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.4	>1999
FASE V	0.4	>1999
FASE W	0.4	>1999
Temperatura collaudo: 29°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: 25
DBC: 4
DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 25
DBC: 3
DBM: 11

GIRI/min

DBI: 3000
DBC: 3000
DBM: 3000

SURGE TEST
1800 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA