



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore

Patrica, lì 05/11/2019

Spett.le

VIBAC S.p.A.

AQUILA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 14706

Motore n° 5000008987

Matricola YFM411500101001

Comm. n° 20190702

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT6105-8AF71-8B63-Z N.YFM411500101001 Nm.31 G.3000-3700
V.2800 A.27,7-33,4

Nm.31

Cuscinetto L.C.: 6208 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6206 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 2 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 2 Ampere.

Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0.3	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0.3	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	0.3	>1999		Avv. Revis.: _____
Temperatura collaudo: 22°C				Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: V23401-T2014-B209 8POLI

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 22

DBI: 21

DBI: 3000

DBC: 3

DBC: 2

DBC: 3000

DBM: 13

DBM: 11

DBM: 3000

SURGE TEST

ESITO

1500 Volt

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI