



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 07/05/2019

Spett.le
WEPA ITALIA s.r.l.
LOC. SALANETTI - FRAZIONE LUNATA
55010 CAPANNORI (LU)

Verbale n° **10243** Motore n° **5000014549** Matricola **0297DO750**
Comm. n° **20190258** Specifiche: MOTORE CONTROL TECHNIQUES R95DSE301CAAAA N.0297DO750 Nm.8,3 G.3000 V.380
A.5,18 FRENO Nm.6 V.24
Nm.8,3
Cuscinetto L.C.: 6204 2RS/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6204 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 0.29 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 0.29 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	1.7	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	1.7	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	1.7	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 18°C				Altro: _____

Nm Motore: **8 a 4 Ampere**

Resolver: **HAROSIN RC7 21BRC7 2POLI**

Nm Freno: **6**

Encoder: _____

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.2**

Lato Opp. Comando: **0.2**

Giri/min.: **3000**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **19**

DBI: **19**

DBI: **3000**

DBC: **4**

DBC: **5**

DBC: **3000**

DBM: **13**

DBM: **11**

DBM: **3000**

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI