



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 01/02/2021

Spett.le
ACEA AMBIENTE S.r.l.
VIA GIORDANO BRUNO, 7
05100 TERNI (TR)

Verbale n° 15279 Motore n° 5000010882 Matricola BJ3500745
Comm. n° 20200823 Specifiche: MOTORE BROOK CROMPTON T-DF200LB2 FORMA B3 N.BJ3500745 KW.37 G.2950
V.380/660 A.66/34

KW.37

Cuscinetto L.C.: 6312 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6312 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 380 Volt, 24 Ampere, 2995 Giri.
Valore di resistenza della protezione termica misurato 257 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.5	>1999
FASE V	0.5	>1999
FASE W	0.5	>1999
Temperatura collaudo: 21°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 2995

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHI**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: 28
DBC: 4
DBM: 12

LATO OPP. COMANDO
DBI: 28
DBC: 5
DBM: 14

GIRI/min
DBI: 2995
DBC: 2995
DBM: 2995

SURGE TEST
2E+1000
ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANTONY STIRPE