



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 06/11/2020

Spett.le
ACEA AMBIENTE S.r.l.
VIA GIORDANO BRUNO, 7
05100 TERNI
(TR)

Verbale n° 15228 Motore n° 5000012792 Matricola A9006128
Comm. n° 20200700 Specifiche: MOTORE ELECTRO ADDA FC315M/6 N.A9006128 KW.160 G.988 V.400/690 A.299/173

KW.160

Cuscinetto L.C.: NU317ECJ/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6317/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 690 Volt, 62 Ampere, 1000 Giri.

IL motore monta protezione termica del tipo PT100.

Collaudo scaldiglia: 230 Volt, 0.5 Ampere. Valore di resistenza Ohmica misurata 487 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.024	>1000
FASE V	0.024	>1000
FASE W	0.024	>1000
Temperatura collaudo: 15.5°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: OK
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 1000

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHI

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 17
DBC: 4
DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 17
DBC: 2
DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1000
DBC: 1000
DBM: 1000

SURGE TEST
1500 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA