



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 02/12/2020

Spett.le
ACEA AMBIENTE S.r.l.
VIA GIORDANO BRUNO, 7
05100 TERNI
(TR)

Verbale n° 15238 Motore n° 5000012566 Matricola DH09-FM-4320502
Comm. n° 20200768 Specifiche: MOTORE FELM Y2VP315L2-4 N.HD09-FM-4320502 KW.200 G.1485 V.400 A.340

KW.200

Cuscinetto L.C.: 6319/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6319/C3J20AA

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 690 Volt, 67 Ampere, 1499 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo N°3 PT100 sugli avvolgimenti.

Collaudo scaldiglia: 230 Volt, 0.5 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.018	>1000
FASE V	0.018	>1000
FASE W	0.018	>1000
Temperatura collaudo: 13°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.7

Lato Opp. Comando: 0.7

Giri/min.: 1499

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHI

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 21
DBC: 2
DBM: 11

LATO OPP. COMANDO

DBI: 21
DBC: 3
DBM: 14

GIRI/min

DBI: 1499
DBC: 1499
DBM: 1499

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO