



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 17/08/2020

Spett.le
ACEA AMBIENTE S.r.l.
VIA GIORDANO BRUNO, 7
05100 TERNI
(TR)

Verbale n° **15056** Motore n° **5000012564** Matricola **HD09-FM-4320302**
Comm. n° **20200463** Specifiche: MOTORE FELM Y2VP400L2-4 N.HD09-FM-4320302 KW.560 G.1490 V.400 A.946

KW.560

Cuscinetto L.C.: 6326M/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6326M/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 690 Volt, 147 Ampere, 1500 Giri.

Collaudo scaldiglia: 230 Volt, 1.9 Ampere.

Il motore monta protezione termica del tipo PT100.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.0028	>1000
FASE V	0.0028	>1000
FASE W	0.0028	>1000
Temperatura collaudo: 25.5°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHI**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: **22**
DBC: **3**
DBM: **11**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **22**
DBC: **4**
DBM: **13**

GIRI/min

DBI: **1500**
DBC: **1500**
DBM: **1500**

SURGE TEST
1500 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI