



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 18/08/2020

Spett.le
ACEA AMBIENTE S.r.l.
VIA GIORDANO BRUNO, 7
05100 TERNI (TR)

Verbale n° 15086 Motore n° 5000015054 Matricola N.G90001698
Comm. n° 20200429 Specifiche: MOTORE FIMET 1M-1315MA2 N.G90001698 KW.160 G.2975 A.154/265 V.400/690

KW.160

Cuscinetto L.C.: 6317/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6317/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 690 Volt, 48 Ampere, 3000 Giri.
Il valore di resistenza della protezione termica misurato 208 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.017	>1999
FASE V	0.017	>1999
FASE W	0.017	>1999

Temperatura collaudo: 25.5

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: OK
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: 10816-3 MACCHINE

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: 26
DBC: 3
DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 26
DBC: 5
DBM: 13

GIRI/min

DBI: 3000
DBC: 3000
DBM: 3000

SURGE TEST
1500 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA