



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 01/04/2020

Spett.le

ACEA AMBIENTE S.r.l.

VIA GIORDANO BRUNO, 7

05100 TERNI

(TR)

Verbale n° 14964

Motore n° 5000014482

Matricola

Comm. n° 20200196

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LE10032AB534AA4 200L IM B3 KW.30 G.1485 V.400 4 POLI
1505/5420510_1600002 KG190

Cuscinetto L.C.: 6212 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6212 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 23 Ampere, 1500 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.2	>1000
FASE V	0.2	>1000
FASE W	0.2	>1000

Temperatura collaudo: 18°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: OK
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 18

DBC: 4

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 18

DBC: 3

DBM: 11

GIRI/min

DBI: 1500

DBC: 1500

DBM: 1500

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI