



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, li 01/07/2020

Spett.le
ACCIAI SPECIALI TERNI S.P.A.
VIALE BENEDETTO BRIN, 218
05100 TERNI (TR)

Verbale n° **15015** Motore n° **5000014998** Matricola **EK780735303002**
Comm. n° **20200313** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT6086-8AC71-1AD5 N.EK780735303002 Nm.23 G.2000 MAX 2500
V.280 A.10/12,1
Nm.23
Cuscinetto L.C.: 6207 2RS/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6205 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 2000 Giri, 1.23 Ampere. Rotazione antioraria: 2000 Giri, 1.23 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY 84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	1.4	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	1.4	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	1.4	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 22°C				Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: **ERN 1387 2048 Imp. Giro**
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.2**
Lato Opp. Comando: **0.2**
Giri/min.: **2000**
Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
DBI: 20	DBI: 18	DBI: 2000	
DBC: 4	DBC: 2	DBC: 2000	
DBM: 13	DBM: 12	DBM: 2000	

SURGE TEST
1500 Volt
ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI