



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, li 30/06/2020

Spett.le
ACCIAI SPECIALI TERNI S.P.A.
VIALE BENEDETTO BRIN, 218
05100 TERNI (TR)

Verbale n° **15014** Motore n° **5000014999** Matricola **YFT131934801001**
Comm. n° **20200314** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT6132-6SF71-5AD3 N.YFT131934801001 Nm.90/110 G.3000 MAX
3600 V.309 A.62/69
Nm.90/110
Cuscinetto L.C.: 6310 2RS/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6209 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 1.28 Ampere, Rotazione antioraria: 3000 Giri, 1.28 Ampere.
IL motore monta protezione termica del tipo KTY84.

RESISTENZA STATORICA Ω		ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0.2	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0.2	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	0.2	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 25°C				Altro: _____

Nm Motore: **90 a 40 Ampere** Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: **ERN 1387 2048 Imp. Giro**
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)
Lato Comando: **0.3**
Lato Opp. Comando: **0.3**
Giri/min.: **3000**
Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
DBI: 23	DBI: 23	DBI: 23	DBI: 3000
DBC: 4	DBC: 3	DBC: 3	DBC: 3000
DBM: 13	DBM: 11	DBM: 11	DBM: 3000

SURGE TEST
1500 Volt ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI