



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore

Patrica, lì 27/05/2020

Spett.le

ACS S.p.A. SOC. AD AZIONISTA UNICO

VIA AUSONIA - LOC. MARCHESELLA

03040 PIGNATARO INTERAMMA (FR)

Verbale n° 14985

Motore n° 5000014996

Matricola YFB829673501001

Comm. n° 20200309

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT6084-8AF71-1TB0 N.YFB829673501001 Nm.14.7 G.3000 MAX 7900 V.291 A.11

Nm.14,7

Cuscinetto L.C.: 6207 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6205 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 0.2 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 0.2 Ampere.

Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

RESISTENZA STATORICA Ω		ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0.9	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0.9	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	0.9	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 22°C				Altro: _____

Nm Motore: 15 a 8 Ampere

Resolver: TYCO V23401-T2009-B202

Nm Freno: 32

Encoder: _____

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 21

DBI: 20

DBI: 3000

DBC: 3

DBC: 4

DBC: 3000

DBM: 12

DBM: 14

DBM: 3000

SURGE TEST

ESITO

1500 Volt

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI