



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 12/03/2020

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 14948

Motore n° 5000012769

Matricola 44195

Comm. n° 20200163

Specifiche: MOTORE ANSALDO DH200LK N.44195 KW.115 G.1500 V.400 A.322 Ve.340 Ae.3,4

KW.115

Cuscinetto L.C.: NU315ECM/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6312 2Z/C3

NOTE:

Valore di resistenza della protezione termica misurato: 130 Ohm.

ATTENZIONE: Spazzole circa al 60% della misura utile di lavoro.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.2	70	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione: >1999	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG369

Q.tà spazzole: 12

Mis. spazzole: (8+8) x 32 x 34

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1536

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 20

DBC: 5

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 18

DBC: 4

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1536

DBC: 1536

DBM: 1536

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	3.6	239	3.4/381
	200	3.9	241	3.4/765
	400	4.7	242	3.4/1536

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	3.6	244	3.4/380
	200	3.8	245	3.4/765
	400	4.7	247	3.4/1538

SURGE TEST

1500 Volt

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA