



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 22/01/2020

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA

(VI)

Verbale n° 14900

Motore n° 5000014900

Matricola

Comm. n° 20200047

Specifiche: BOBINA FRENO DEL MOTORE MANNESMANN DEMAG GDH140 V.170 A.0,8

V.170

Cuscinetto L.C.:

Cuscinetto L.O.C.:

NOTE:

Collaudo bobina: 170 Volt, 0.9 Ampere, 188 Ohm.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
		Indotto: _____ Eccitazione: _____ Armat.: _____ Compound: _____ Compensazione: _____		Ind.-Campi: _____ Riparato: _____ Revisionato: _____ Collett.: _____

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: _____

Q.tà spazzole: _____

Mis. spazzole: _____

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: _____

Lato Comando: _____

Lato Opp. Comando: _____

Giri/min.: _____

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: _____

DBC: _____

DBM: _____

DBI: _____

DBC: _____

DBM: _____

DBI: _____

DBC: _____

DBM: _____

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI

SURGE TEST

ESITO

Firma Collaudatore
ANGELO LISI