



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 16/02/2021

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 15292 Motore n° 5000015066 Matricola N.AC155767
Comm. n° 20200447 Specifiche: MOTORE CANTONI 2SIE180L4 N.AC155767 KW.22 G.1400 V.380 A.40,5

KW.22

Cuscinetto L.C.: 6311 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6311 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 12.5 Ampere, 1498 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.4	>1999
FASE V	0.4	>1999
FASE W	0.4	>1999
Temperatura collaudo: 22°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: OK
	Avv. Riparato:
	Avv. Revis.:
	Altro:

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 1498

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHI

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 18
DBC: 3
DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 18
DBC: 2
DBM: 14

GIRI/min

DBI: 1498
DBC: 1498
DBM: 1498

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANTONY STIRPE