



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 13/01/2020

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 14881

Motore n° 5000011620

Matricola .2323010

Comm. n° 20200010

Specifiche: MOTORE COMELMAR VEM DSSAJ4519-4 N.2323010 KW.900 G.1480 V.6000 A.102
ROTORE V.965 A.570 PESO KG.4000

KW.900

Cuscinetto L.C.: NU324ECJ/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6324/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 850 Volt, 7 Ampere, 1498 Giri.

Prova del rapporto di trasformazione: Volt statore 500; Volt Rotore 79.5.

Il motore monta N°21 Spazzole Tipo CG651 20 x 32 x 40

Il motore monta N°6 PT100 Sugli avvolgimenti statorici.

NB: Sono state montate N°2 Scaldiglie 230 Volt 250W e viene fornito schema di collegamento.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Rot.0.016 - Stat. 0.68	Rot.>1000 - Stat>1000
FASE V	Rot.0.016 - Stat. 0.68	Rot.>1000 - Stat>1000
FASE W	Rot.0.016 - Stat. 0.68	Rot.>1000 - Stat>1000
Temperatura collaudo: 16C°		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

6000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1498

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 21
DBC: 4
DBM: 13

DBI: 21
DBC: 3
DBM: 11

DBI: 1498
DBC: 1498
DBM: 1498

SURGE TEST
5000 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI