



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 23/09/2020

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 15195

Motore n° 5000012368

Matricola 2673990

Comm. n° 20200616

Specifiche: MOTORE MANNESMANN DEMAG GDH112/D2/112 N.2673990 KW.3,9 G.3040 V.400 A.12
Ve.170 Ae.1,5

KW.3,9

Cuscinetto L.C.: 6007 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6206 2RS/C3

NOTE:

Il motore mota protezione termica del tipo PTC.

Collaudo freno: 170 Volt, 0.7 Ampere. Nm freno 15.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
3.7	106

Temperatura collaudo: 24°C

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Riple:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG319P

Q.tà spazzole: 4

Mis. spazzole: (5+5) x 12.5 x 20

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione:

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 3100

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 22

DBC: 5

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 21

DBC: 2

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 3100

DBC: 3100

DBM: 3100

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1	160	1.5/780
	200	1.1	162	1.5/1557
	400	1.4	164	1.5/3100

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1	165	1.5/781
	200	1.1	166	1.5/1559
	400	1.3	168	1.5/3100

SURGE TEST

1500 Volt

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI