



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 25/03/2020

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 14959

Motore n° 5000012497

Matricola 817726

Comm. n° 20200200

Specifiche: MOTORE MARELLI NVTA400M4 N.817726 KW.294 G.1475 STATORE V.380 A.535 ROTORE V.550 A.320

KW.294

Cuscinetto L.C.: NU321ECJ/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6320/C3


NOTE:

Il motore monta N°12 Spazzole Tipo:CG651 20 x 40 x 40.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Stat. 0.01 - Rot.0.02	Stat.>1000 - Rot.>1000
FASE V	Stat. 0.01 - Rot.0.02	Stat.>1000 - Rot.>1000
FASE W	Stat. 0.01 - Rot.0.02	Stat.>1000 - Rot.>1000

Temperatura collaudo: 16°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: _____

Lato Opp. Comando: _____

Giri/min.: _____

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: _____

DBI: _____

DBI: _____

DBC: _____

DBC: _____

DBC: _____

DBM: _____

DBM: _____

DBM: _____

SURGE TEST

ESITO

1500 Volt

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI