



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 26/02/2021

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 15306 Motore n° 5000010576 Matricola 0531244
Comm. n° 20200733 Specifiche: POMPA FLYGT 3085.183 N.0531244 KW.2 G.1395 V.380 A.4,6

KW.2

Cuscinetto L.C.: 3305/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6304 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 3 Ampere, 1430 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	7.2	>1999
FASE V	7.2	>1999
FASE W	7.2	>1999

Temperatura collaudo: 18°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: OK
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 1430

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 13
DBC: 3
DBM: 11

LATO OPP. COMANDO

DBI: 12
DBC: 5
DBM: 14

GIRI/min

DBI: 1430
DBC: 1430
DBM: 1430

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA