



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.  
Patrica, li 02/10/2020

Spett.le  
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)  
VIA PIAVE, 1  
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 15204 Motore n° 5000015150 Matricola UC0708/025966215  
Comm. n° 20200619 Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LC6280-6AA30-Z N.UC0708/025966215 KW.45 G.988 V.500 KG.520

KW.45

Cuscinetto L.C.: 6317/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6317/C3

## NOTE:

Collaudo a vuoto: 500 Volt, 30 Ampere, 998 Giri.  
Il motore monta protezione termica del tipo KTY.

|        | RESISTENZA<br>STATORICA Ω | ISOLAMENTO VERSO<br>MASSA Ω |
|--------|---------------------------|-----------------------------|
| FASE U | 0.16                      | >1999                       |
| FASE V | 0.16                      | >1999                       |
| FASE W | 0.16                      | >1999                       |

Temperatura collaudo: 12°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1  
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

|      |                        |
|------|------------------------|
| 1000 | Avv. Nuovo: _____      |
|      | Avv. Riparato: _____   |
|      | Avv. Revis.: <b>OK</b> |
|      | Altro: _____           |

Nm Motore: \_\_\_\_\_  
Nm Freno: \_\_\_\_\_

Resolver: \_\_\_\_\_  
Encoder: \_\_\_\_\_

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 998

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHI

CUSCINETTO  
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 16  
DBC: 3  
DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 16  
DBC: 3  
DBM: 14

GIRI/min

DBI: 998  
DBC: 998  
DBM: 998

SURGE TEST  
2E+1000

ESITO  
OK

Firma Collaudatore  
GIULIO IORIO